

# Rebel250(8BK-MC49) ご愛用のお客様へ ハンドルロックボルト交換 無償修理 開始のご案内

## お客様各位

2026年3月に国土交通省ヘリコール届出をしました、標記の市場措置につきまして、修理用部品の準備をお待ちいただいておりますが、このほど部品の準備が整いましたので、無償修理を開始いたしますことをご案内いたします。

お客様にはご心配とご不便をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

つきましては、下記および裏面をご確認いただき、無償修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。

ご愛用いただいております二輪車の施錠装置において、ハンドルロックを固定するボルトの締付け方法が不適切なため、ボルトの締結力が不足しているものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが緩み停車時にハンドルがロックできないおそれがあります。また、外れたボルトがフレームに挟まると、最悪の場合、ハンドルが転舵できず転倒するおそれがあることが判明いたしました。

**！ ハンドルが転舵できなくなり、転倒するおそれがあります ！**



**初期症状** ● ハンドルロックのがたつき ● ロックボルトの浮き/外れ ● 施錠時の違和感

**改善内容** ハンドルロック締付けボルトを新品に交換し、規定トルクで締め付けます。

## ご購入店にて無償修理を実施いたします

(転居等のご事情によりご購入店で修理が出来ない場合は、最寄りのHonda二輪販売店へご連絡ください)  
ご購入店へ事前にご連絡のうえ、無償修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。

## お客様への お願い

修理を実施する前に車両を使用される場合は、上記初期症状がないことを確認のうえご使用ください。  
万が一、上記の症状が発生した場合は、ただちに使用を中止しご購入店へご連絡ください。

無償修理の詳細につきましては裏面をご覧ください ➡